Признаки недостаточного обдува модели

Проблемы с нависаниями.

Физически лечится заменой улитки, либо корпуса обдува.

photo_2026-07-23_16-06-09.jpg

photo_2026-09-08_21-04-32.jpg

photo_2026-09-14_19-30-02.jpg

image.png

image.png

image.png

Муар. Слой не успевает остыть а на него ложится новый и слегка оттягивает в сторону движения сопла.

Примеры, когда время слоя нужно сделать больше, а минимальную скорость меньше.

Програмно лечится минимальной скоростью слоя 10мм/с и увеличением минимального времени слоя до 10 сек. Отсюда можно начинать калибровку.

IMG_20261015_003155_621.jpg

photo_2026-09-17_16-52-35.jpg

Автор: Волков Виктор (@Volvik88)

Спасибо: @paradoxicaliness

Revision #14
Created 2026-10-12 13:39:58 UTC by Volvik88
Updated 2026-10-15 20:02:52 UTC by Volvik88