Модель хрупкая после печати и ломается

Некоторым пластикам, например PETG и PA, нужно набрать влаги из воздуха для упругости. Для этого можно подождать сутки перед эксплуатацией модели, либо замочить ее в теплой воде.

Автор: Виктор Волков (@Volvik88)

Revision #3
Created 2026-10-14 14:45:31 UTC by Volvik88
Updated 2026-10-15 19:51:43 UTC by Volvik88