QIDI WIKI от русскоязычного сообщества

https://t.me/QidiTechRussia

Вики всё ещё находится в разработке, и вскоре будет добавлена дополнительная информация.
Текущие статьи также будут часто обновляться.

Важно! Данная вики создана исключительно для той информации, которой нет и вероятно не будет в официальной от производителя!

Ссылка на официальную вики: https://wiki.qidi3d.com

Важное объявление!

Участились случаи жалоб на якобы брак датчиков MicroProb от BIQU, и это неудивительно, т.к. брака там нет, а есть эксплуатация в условиях на которые эти датчики не были рассчитаны.

Обращаю внимание, что на сайте производителя указана температура эксплуатации не более 60 градусов, ибо датчик был разработан для принтеров с открытой конструкцией (дрыгостолы) и БЕЗ активной термокамеры.

И когда вы ставите в принтеры QIDI в области печатающей головы температура реальная ощутимо выше 60 градусов при печати с активной термокамерой (т.к. рядом хотенд горячий и при калибровке стола стол обычно тоже сильно горячее).

На данный момент это не просто разовые случаи, а уже очень большая выборка статистики от магазина rrf3dshop.ru в частности, эти датчики работают не более недели в активной камере!!!

Revision #1
Created 2026-09-24 04:07:59 UTC by Rachpilpk
Updated 2026-09-24 04:10:54 UTC by Rachpilpk