"Unknown command:"G17"

Постоянное сообщение в консоли "Unknown command:"G17" появляется из-за того, что в настройках принтера прописан "Тип подъема оси Z" автоматический. Орка при этом рисует спиральный, клиппер дугу не понимает. Решение - выбрать тип подъема наклонный или обычный.

Также "Аппроксимация дугами" должна быть отключена.

photo_2025-03-05_16-56-02.jpg

Revision #1
Created 2026-09-24 05:38:14 UTC by Rachpilpk
Updated 2026-09-24 05:39:38 UTC by Rachpilpk